



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2022/V2809K

Terviseohutuslabor

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Valga Vesi AS (10210129), Metsa 30, Valga linn 68206, tel: +372 7661159, valgavesi@valgavesi.ee

Proovivõtukoht: Metsäääre 7, Laatre, Valga vald

Veeallika liik: Veevärgivesi

Proovivõtja nimi: Jana Kägu, at.nr.748

Proov võetud: 13.09.2022 10:00

Proovi tunnuscode: 13.09.2022 14:31

Analüüs alustatud: 13.09.2022 15:05

Analüüs lõpetatud: 14.09.2022 15:03

Protokoll vormistatud: 14.09.2022 15:14

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsaldus**	Ühik	Meetod
Elektrijuhtivus	460	2500	µS/cm	V34-COND
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	< 10	50	µg/l	V42-KOL
pH	7,6	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	< 20	200	µg/l	V37-KOL
Üldkaredus (mg-ekv)	5,0		mg-ekv/l	V33-IC
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

juhtivspetsialist: Getlin Kartau

Tartu labori juhataja: Tiina Rikk

Tartu labor
Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 62989

